

Informacje dodatkowe do ubezpieczenia budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych
Biura WFOŚiGW w Warszawie

L.p.	ADRES	OPIS BUDYNKU			
		Rodzaj budynku	Zabezpieczenia	Zabezpieczenie ppoż.	Tytuł prawny
1	Biuro WFOŚiGW w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 00-893 Warszawa	<p>Trzy piętrowy całkowicie podpiwniczony budynek o konstrukcji mieszanej murowano-żelbetowej kryty stropodachem żelbetowym płaskim na rzucie prostokąta pokrytym papą termozgrzewalną. Rok budowy – 1951r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2013 r. – malowanie i adaptacja pomieszczeń biurowych, wykonanie drobnych prac dekarских; 2014 r. – naprawa izolacji ściany fundamentowej; 2015 r. – naprawa obróbki blacharskiej oraz naprawą elementów elewacyjnych budynku; 2016 r – naprawa instalacji wody lodowej polegająca na wymianie pompy obiegu wody lodowej dla III piętra w budynku WFOŚiGW w Warszawie wraz z wymianą zładu wody lodowej w układzie chłodniczym W budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie są aktualne Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz aktualne badania: badanie rezystancji instalacji elektroenergetycznej, badanie instalacji odgromowej, badanie przewodów dymowych i spalinowych, badanie systemu alarmu pożarowego, podręcznego sprzętu gaśniczego, badanie wydajności instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej.</p>	Całodobowa ochrona fizyczna, monitoring, czujniki ruchu	Czujniki dymu w pomieszczeniach, w archiwum i serwerowniach zainstalowany system gaszenia gazem, gaśnice proszkowe ABC 29 szt., hydrant 10 szt.	Budynek - stanowi własność WFOŚiGW w Warszawie

WFOŚiGW w Warszawie
Zapytanie ofertowe nr ZO-1/2017

2	WZ CIECHANÓW ul. Mickiewicza 7 06-400 Ciechanów	Lokal biurowy na parterze czteropiętrowego murowanego podpiwniczonego bloku mieszkalnego z betonowym stropodachem pokrytym papą. Rok budowy – 1973r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2010 r. – malowanie pomieszczeń biurowych, 2012 r. – wymiana oświetlenia i wykładziny.	Brak elektronicznych zabezpieczeń i ochrony fizycznej	gaśnica proszkowa ABC 6 kg 1 szt. gaśnica Proszkowa ABC 2 kg 1 szt.	Lokal biurowy - stanowi własność WFOŚiGW w Warszawie
3	WZ OSTROŁĘKA ul. Piłsudskiego 38 07-400 Ostrołęka	Pomieszczenia biurowe na I piętrze dwupiętrowego murowanego budynku biurowego z betonowym stropodachem, na którym znajduje się ogród. Rok budowy – 2011r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2011 r. – wykańczanie pomieszczeń biurowych.	Całodobowa ochrona fizyczna	czujniki dymu w pomieszczeniach, sprzęt ppoż. znajduje się na korytarzu	Siedziba biura w wynajętych pomieszczeniach
4	WZ SIEDLCE ul. Aślanowicza 18 08-110 Siedlce	Lokal biurowy na I piętrze dwupiętrowego murowanego budynku usługowo biurowego z blaszanym dachem. Rok budowy – 2008r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2008 r. – wykańczanie pomieszczeń biurowych.	Monitoring interwencyjny	gaśnica proszkowa ABC 6 kg 1 szt.	Siedziba biura w wynajętych pomieszczeniach
5	WZ PŁOCK ul. Małachowskiego 8 09-402 Płock	Pomieszczenia biurowe na I, II, III piętrze murowanego budynku biurowo mieszkalnego z dachem pokrytym blacho dachówką. Budynek posiada: -stropy monolityczno – kasetonowe; -więźbę dachową w układzie płatiwio kleszczowym opartym na ścianach nośnych i podciągach żelbetowych z pokryciem. Rok budowy – 2002r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2009 r. – malowanie pomieszczeń biurowych.	Monitoring interwencyjny	gaśnica proszkowa ABC 6 kg 4 szt.	Budynki stanowią własność WFOŚiGW w Warszawie

	<p style="text-align: center;">PŁOCK ul. Stary Rynek 20</p>	<p>Murowany podpiwniczony II piętrowy budynek biurowy z dachem pokrytym dachówką ceramiczną. Budynek posiada: -stropy monolityczno – kasetonowe; -więźbę dachową w układzie płatowno kleszczowym opartym na ścianach nośnych i podciągach żelbetowych z pokryciem. Rok budowy – 1998r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2011 r. – remont dachu i ścian wewnątrz budynku; 2012r. – remont Sali konferencyjnej; 2015r. – prace remontowe (renowacja elewacji, naprawa instalacji elektrycznej, instalacji w węźle cieplnym.</p>		<p>gaśnica proszkowa ABC 6 kg 3 szt. gaśnica proszkowa ABC 2 kg 1 szt.</p>	
6	<p style="text-align: center;">WZ RADOM ul. Grzybowska 4/6 26-600 Radom</p>	<p>Pomieszczenia na III piętrze (ostatnim) murowanego budynku biurowego z betonowym stropodachem pokrytym papą. Rok budowy – 1973r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2010r. – malowanie pomieszczeń biurowych; 2012r. – wymiana instalacji C.O.</p>	<p style="text-align: center;">Całodobowa ochrona fizyczna</p>	<p>gaśnica proszkowa ABC 6 kg 1 szt.</p>	<p style="text-align: center;">Lokal biurowy - stanowi własność WFOŚiGW w Warszawie</p>

Informacja dodatkowa:

Zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje nie są narażone na ryzyko powodzi.