

**Informacje dodatkowe do ubezpieczenia budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych
Biura WFOŚiGW w Warszawie**

L.p.	ADRES	OPIS BUDYNKU			
		Rodzaj budynku	Zabezpieczenia	Zabezpieczenie ppoż.	Tytuł prawny
1	Biuro WFOŚiGW w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7 00-893 Warszawa	<p>Trzy piętrowy całkowicie podpiwniczony budynek o konstrukcji mieszanej murowano-żelbetowej kryty stropodachem żelbetowym płaskim na rzucie prostokąta pokrytym papą termozgrzewalną. Rok budowy – 1951r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2013 r. – malowanie i adaptacja pomieszczeń biurowych, wykonanie drobnych prac dekarских; 2014 r. – naprawa izolacji ściany fundamentowej; 2015 r. – naprawa obróbki blacharskiej oraz naprawa elementów elewacyjnych budynku; 2016 r. – naprawa instalacji wody lodowej polegająca na wymianie pompy obiegu wody lodowej dla III piętra w budynku WFOŚiGW w Warszawie wraz z wymianą zładu wody lodowej w układzie chłodniczym. 2017 r. – wymiana oświetlenia zewnętrznego budynku. W budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie są aktualne Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz aktualne badania: badanie rezystancji instalacji elektroenergetycznej, badanie instalacji odgromowej, badanie przewodów dymowych i spalinowych, badanie systemu alarmu pożarowego, podręcznego sprzętu gaśniczego, badanie wydajności instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej.</p>	Całodobowa ochrona fizyczna, monitoring, czujniki ruchu	Czujniki dymu w pomieszczeniach, w archiwum i serwerowniach zainstalowany system gaszenia gazem, gaśnice proszkowe ABC 28 szt., hydrant 10 szt.	Budynek - stanowi własność WFOŚiGW w Warszawie

WFOŚiGW w Warszawie
Zapytanie ofertowe nr ZO-2/2019

2	Wydział Zamiejscowy CIECHANÓW ul. Mickiewicza 7 06-400 Ciechanów	Lokal biurowy na parterze czteropiętrowego murowanego podpiwniczonego bloku mieszkalnego z betonowym stropodachem pokrytym papą. Rok budowy – 1973r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2010 r. – malowanie pomieszczeń biurowych, 2012 r. – wymiana oświetlenia i wykładziny.	Brak elektronicznych zabezpieczeń i ochrony fizycznej	gaśnica proszkowa ABC 6 kg 1 szt. gaśnica proszkowa ABC 2 kg 1 szt.	Lokal biurowy - stanowi własność WFOŚiGW w Warszawie
3	Wydział Zamiejscowy OSTROŁĘKA ul. Piłsudskiego 38 07-400 Ostrołęka	Pomieszczenia biurowe na I piętrze dwupiętrowego murowanego budynku biurowego z betonowym stropodachem, na którym znajduje się ogród. Rok budowy – 2011r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2011 r. – wykańczanie pomieszczeń biurowych.	Całodobowa ochrona fizyczna	czujniki dymu w pomieszczeniach, sprzęt ppoż. znajduje się na korytarzu	Siedziba biura w wynajętych pomieszczeniach
4	Wydział Zamiejscowy SIEDLCE ul. Asłanowicza 18 08-110 Siedlce	Lokal biurowy na I piętrze dwupiętrowego murowanego budynku usługowo biurowego z blaszanym dachem. Rok budowy – 2008r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2008 r. – wykańczanie pomieszczeń biurowych. 2017 r. – malowanie pomieszczeń biurowych.	Monitoring interwencyjny	gaśnica proszkowa ABC 6 kg 1 szt.	Siedziba biura w wynajętych pomieszczeniach
5	Wydział Zamiejscowy PŁOCK ul. Małachowskiego 8 09-402 Płock	Pomieszczenia biurowe na I, II, III piętrze murowanego budynku biurowo mieszkalnego z dachem pokrytym blacho dachówką. Budynek posiada: -stropy monolityczno – kasetonowe; -więźbę dachową w układzie płatiwio kleszczowym opartym na ścianach nośnych i podciągach żelbetowych z pokryciem. Rok budowy – 2002r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2009 r. – malowanie pomieszczeń biurowych.	Monitoring interwencyjny	gaśnica proszkowa ABC 6 kg 4 szt.	Budynki stanowią własność WFOŚiGW w Warszawie

WFOŚiGW w Warszawie
Zapytanie ofertowe nr ZO-2/2019

	PŁOCK ul. Stary Rynek 20	Murowany podpiwniczony II piętrowy budynek biurowy z dachem pokrytym dachówką ceramiczną. Budynek posiada: -stropy monolityczno – kasetonowe; -więźbę dachową w układzie płatwiowo kleszczowym opartym na ścianach nośnych i podciągach żelbetowych z pokryciem. Rok budowy – 1998r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2011 r. – remont dachu i ścian wewnątrz budynku; 2012r. – remont Sali konferencyjnej; 2015r. – prace remontowe (renowacja elewacji, naprawa instalacji elektrycznej, instalacji w węźle cieplnym.		gaśnica proszkowa ABC 6 kg 3 szt. gaśnica proszkowa ABC 2 kg 1 szt. hydrant 1szt.	
6	Wydział Zamiejskowy RADOM ul. 25 Czerwca 68 26-600 Radom	Budynek administracyjny, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, murowany. Układ ścian nośnych murowany z cegły pełnej podłużnej. Stropu wykonane są jako gęstożebrowe typu Akerman. Stropodach płytowy, żelbetowy, wylewany. Pokrycie papą asfaltową. Powierzchnia użytkowa: 5363,73 m ² Rok budowy – 1938 r. Stan budynku – Bardzo dobry Remonty prowadzono na bieżąco w miarę potrzeb.	monitoring, ochrona całodobowa, instalacja alarmowa	Hydranty, gaśnice, w części dolnej kondygnacji czujniki dymu	Siedziba biura w wynajętych pomieszczeniach
7	RADOM ul. Grzybowska 4/6 26-600 Radom	Pomieszczenia na III piętrze (ostatnim) murowanego budynku biurowego z betonowym stropodachem pokrytym papą. Rok budowy – 1973r. Stan budynku – dobry. Remonty: 2010r. – malowanie pomieszczeń biurowych; 2012r. – wymiana instalacji C.O.	Brak elektronicznych zabezpieczeń i ochrony fizycznej		Lokal biurowy - stanowi własność WFOŚiGW w Warszawie

Informacja dodatkowa:

Zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje nie są narażone na ryzyko powodzi.